

Безопасность превыше всего: компания Mammut настоятельно просит покупателей внимательно ознакомиться с правильностью установки своих Airbag System 3.0.

Компания Mammut отдает основной приоритет безопасности и качеству своих продуктов. По этой причине Mammut настоятельно рекомендует всем владельцам противолавинных систем Mammut Airbag System 3го поколения проверить способ установки шнура срабатывания с той целью, чтобы убедиться в правильности функционирования системы безопасности.

Всем владельцам противолавинных систем Mammut Airbag System 3го поколения (с ярко оранжевой рукояткой активации) сезонов Зима 16/17 и Зима 17/18 необходимо проверить их в соответствии с инструкциями или обратиться в Центр Поддержки Mammut. Обращение не распространяется на системы прошлых сезонов поставки (с красной рукояткой активации). Проблему, возникающую при установке систем, не сложно обнаружить и исправить.


В некоторых случаях, неправильная установка системы может повлечь за собой перегибание шнура активации. Это может негативно сказаться на дальнейшем функционировании системы. При выявлении проблемы, описанной в инструкции, ее необходимо сразу же исправить, следуя указаниям. В случае, если Вы не сможете справиться самостоятельно, просьба обратиться в Центр Поддержки Mammut.

Благодарим за уделенное внимание к нашему обращению - Безопасность превыше всего!

С искренним уважением,
Mammut Sports Group

1. Определите необходимость проверки Вашей системы безопасности.

Все указанные системы (Поколение 3.0) имеют ярко оранжевую рукоятку активации. Необходимо проверить системы Mammut RAS и PAS, а также продукты бренда Snowpulse, используемые в Mammut Airbag System 3.0. Поколение 2.0 систем Mammut и Snowpulse (красная рукоятка) не рассматриваются.

**Check****NO Check**

2 Если у Вас система 3.0, нужно открыть основной отсек Вашего рюкзака (отсек на липучке с расположенной в нём подушкой безопасности открывать не нужно).



3. Достаньте картридж давления, прикрученный к корпусу устройства.

4. Проверьте расположение активационного шнура:



Зона блока активации, в которое входит черный шнур, должна быть полностью снаружи кармана. Шнур необходимо проложить прямо, без резких изгибов. Если картридж прикручен, а устройство установлено правильно, оно готово к использованию. Если шнур не достаточно свободно лежит в отсеке (как представлено на нижнем изображении), выполните следующие шаги:

5. Откройте молнию на той плечевой лямке, под которой у Вас находится рукоятка активации.



Аккуратно потяните за шнур



Еще раз убедитесь, что шнур возле устройства расположен правильно.
Картридж прикручен – система готова к использованию.



Проверить работоспособность системы можно, произведя пробное срабатывание. Воспользуйтесь инструментом Trigger Test Tool, поставляемым в комплекте, и пошагово следуйте указаниям главы 5.5 руководства по эксплуатации. Желательно сделать тестовый запуск дважды.



MAMMUT SPORTS GROUP

Mammut Sports Group AG
Birren 5, CH-5703 Seon
mammut.com

Phone +41 (0)62 769 81 81
Fax +41 (0)62 769 81 00
info@mammut.com

Центры Поддержки Mammut:

Europe	Mammut Sports Group GmbH Customer Service Mammut-Basecamp 1 87787 Wolfertschwenden Germany	Eu.customerservice@mammut.com +49 8334 36 20 301
Switzerland	Mammut Sports Group AG Customer Service Birren 5 5703 Seon Switzerland	customerservice@mammut.com +41 62 769 82 59
USA	Mammut Sports Group Inc. 458 Hurrican Lane Suite 111 Williston US-VT 05495	info@mammutusa.com +1 800 451 5127
Canada	Mountain Sports Distribution 802 9th St N Golden BC V0A 1H2 Canada	info@mountainsportsdistribution.com +1 250 344 5060 Toll Free: +1 888.987.SLED

Для справок: markus.gamper@mammut.com, +41 62 769 83 39

Наиболее актуальные вопросы:

1. Что делать, если не получается проверить и исправить самостоятельно?
Обратитесь в Центр Поддержки Mammut. При необходимости, можно отправить нам данный продукт для тестирования; мы покроем расходы на транспортировку.
2. В чем конкретно заключается проблема и насколько она опасна для эксплуатации?
Гарантировано, что изначально система функционирует исправно. Однако, если был установлен новый картридж, необходимое натяжение троса не будет достигаться в случае загибания шнура. Трение между тросом и оплеткой будет слишком сильным.
3. Может ли такая проблема привести к тяжелым последствиям?
Призыв к проведению проверки исключительно рекомендательного характера и не подразумевает возникновения ситуаций, опасных для здоровья и жизни. Данная проблема была выявлена в ходе стандартной проверки качества и условий хранения.
4. Может ли возникшая проблема моментально повредить Airbag System?
Нет – если кабель установлен должным образом, система обязана работать исправно. В случае загиба шнура, движение троса может привести к скорому износу оплетки.
5. Может ли шнур снова оказаться в неправильном положении?
Нет, такого не должно произойти. Во время установки системы в рюкзаки Mammut или другие рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством, имеющимся в комплекте. При несоблюдении указаний по установке, проблема может возникнуть повторно.
6. Проблема при установке системы может возникнуть только если установка произведена компанией Mammut, или если я делал это самостоятельно?
Ошибку во время установки, проводимой на этапе сборки в компании Mammut, показала стандартная проверка. При полном соблюдении инструкций по установке ошибка исключена.
7. Относится ли данное предупреждение к лавинным воздушным подушкам таких брендов, как Dakine, Thule, Rip Curl и Noröna?
Нет, предупреждение распространяется только на продукты компании Mammut.
8. На основании отзывов о лавинных системах других производителей, вероятно, стоит также произвести проверку. Действительно ли эти системы обеспечивают безопасность?
Во всех лавинных воздушных подушках используется сравнительно новая и постоянно совершенствующаяся технология. Меры предосторожности во время установки систем необходимо соблюдать для достижения реальной пользы.

Для получения более подробной информации просьба обратиться в Центры Поддержки Mammut.